

证券代码：872313

证券简称：科隆智谷

主办券商：广发证券

## 广东科隆智谷新材料股份有限公司

### 关于公司收到惠州市惠阳区环境保护局行政处罚决定的

### 公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、基本情况

相关文书的全称：惠州市惠阳区环境保护局行政处罚决定书

收到日期：2018年6月26日

生效日期：2018年6月26日

涉嫌违规主体及任职情况：

广东科隆智谷新材料股份有限公司。

涉嫌违规的事项类别：

惠州市惠阳区环境保护局认定公司违反《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条第二款和《突发环境事件应急管理办法》第十条。

#### 二、主要内容

##### （一）涉嫌违规事实：

公司5月在融萘釜顶部装设风机和管道，将含萘废气和颗粒抽排至外环境，排放大气污染物；应急池存放消防废水，致使应急池不能正常发挥作用，未按规定开展环境安全隐患排查治理工作，建立隐患排查治理档案。

(二) 处罚/处理依据及结果：

依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第三项和《惠州市环境保护局主要环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准》(2018 版) 参照表第 29 项、第 102 项及《突发环境事件应急管理办法》第三十八条第二项，责令公司改正，并对公司做出了罚款人民币柒拾叁万元的处罚。

### 三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

上述事项对公司的生产经营无重大影响，公司将进一步提高环保意识，在生产、经营过程中进一步加强对环保的控制和监督，严格遵守相关法律法规，切实履行环境保护责任，杜绝类似事项的再次发生。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

本次处罚不会对公司财务方面产生重大影响。

(三) 是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险：

是 否 不适用

### 四、应对措施或整改情况

(一) 拟采取的应对措施

公司管理层高度重视此次事件，组织专项讨论，制定整改方案，建立整改小组，已按照环保局的要求采取整改措施，并将按规定期限缴纳罚款。

(二) 整改情况

公司已对生产设施进行整改，拆除风机和管道，恢复应急池正常状态，并按规定建立环保治理台账及安全档案，投资并加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，并组织公司员工学习环境保护法律法规，强化保护意识。

## 五、备查文件目录

惠州市惠阳区环境保护局出具的《行政处罚决定书》惠阳环罚字[2018]84号

广东科隆智谷新材料股份有限公司

董事会

2018年8月3日